SoftBank X04HT ご利用時のご注意

SoftBank X04HTをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
X04HTをご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認いただき、必要に応じて X04HT取扱説明書もご覧ください。

●対応サービスについて

・X04HTでは、公式コンテンツ(Yahoo! ケータイ) の閲覧・ダウンロードはできません。その他のソフトバンクオリジナルサービスについても対応していないものがあります。
詳細はソフトバンクのホームページ(http://www.softbank.jp) にてご確認ください。

●ウェブ利用制限、災害用伝言板のご利用について

・以下の場合、ウェブ利用制限、災害用伝言板が利用できません。十分ご注意ください。
  ・プリインストールされている「Internet Explorer® Mobile」、「Opera」以外のブラウザを使ってインターネットに接続する場合。
  ・パケット通信接続以外(ワイヤレス LANなど) でインターネットに接続する場合。
  ・ワイヤレス LAN設定がオンの状態で、パケット通信でインターネットにアクセスする場合。
  ・アクセスインターネットでインターネットに接続する場合。


●操作に関する説明・制限事項等について

・X04HTをパソコンに接続してモデムとして使用することはできません。
・通信を利用するアプリケーションを終了しても、ネットワーク接続は自動的に切断されない場合があります(パケット通信接続の無通信状態が約16~29分間続くとネットワーク側から自動切断されます)。Comm Managerで接続を切断することができます。操作方法については取扱説明書 P.9-2「Comm Manager」をご覧ください。
・各種ファイル、画像、メールなどを保存する「データ記憶用メモリ」の残量が少なくなると、ファイルが保存できなかったり、メールが正しく保存されず消去されてしまう場合があります。取扱説明書 P.14-14「メモリの空き容量を確保する」をご覧いただき、データ記憶用メモリの容量を確保することをおすすめいたします。
・複数のアプリケーションが起動している場合や、アプリケーションが大量のデータを扱う場合、メモリ不足によりアプリケーションが正常に動作しないことがあります。その場合は、ご利用中以外のアプリケーションを終了してください。詳しくは取扱説明書 P.14-12「不要なプログラムを終了させる」をご参照ください。

●長時間使用時の温度上昇について

・本機を長時間使用した場合、本機が熱くなることがありますのでご注意ください。また、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどになる恐れがあります。気温が高い場所での使用は特にご注意ください。
・充電中に一定の温度を超えた場合は、自動的に充電を停止します。一定の温度以下に戻ると、自動的に充電を再開します。

●内蔵アンテナについて



・アンテナは本体下部に内蔵されており、アンテナ付近を手で覆うと、通話品質に影響を及ぼす場合があります。

(裏面に続く)

●その他重要事項について

- X04HTにインストールされている OSおよびアプリケーションソフトウェアは、ソフトバンクのサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- Windows® Updateはマイクロソフト社が提供するサービスです。詳細については別紙およびマイクロソフト社のホームページ(http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/wmupdate/default.mspx)にてご確認ください。
- X04HTは、インターネット接続やメールの添付ファイルを通じてウイルス等に感染する危険性があります。セキュリティソフトをインストールすることで、この危険性は軽減されますので、ご利用をおすすめいたします。(詳しくは MySoftBankまたは、同梱のチラシをご覧ください)
- ISPなど、PCでのメールや公衆ワイヤレス LANサービスをご利用になる場合は、あらかじめ ISPなどとの契約と ID、パスワードなどの設定が別途必要です。
- 修理の際、お預かりした X04HTは初期化を行いますので、修理前にお客さまご自身でデータのバックアップを行ってください。
- 本機の故障やその他の取り扱いによって、端末内のデータが変化・消失する場合があります。万一に備え、必要なデータはメモを取ったり、データをバックアップすることをおすすめします。本機とパソコンとで情報の同期を行うことで、データのバックアップができます。詳しくは取扱説明書 P.10-8「ファイルのバックアップ」を参照してください。
- 本製品を分解、もしくは「封印シール」をはがされた場合、修理や改造の有無にかかわらず保証の対象外となり、修理をお引き受けできないことがあります。
- 故障または修理の際、MACアドレスが変更になることがありますのであらかじめご了承ください。
- X04HTの動作が不安定な場合、お客さまご自身でデータのバックアップを行っていただき、一度、初期化を行うことをおすすめいたします。詳しくは取扱説明書 P.13-4「お買い上げ時の設定に戻す」を参照してください。
- 本機の特性上、携帯電話機本体やインストールしたアプリケーションがインターネットに対して自動的にパケット通信を行う、あるいはインターネットの特性上、インターネット側からお客さまの携帯電話機に対してパケット通信が行われる場合があります。
  詳細な情報についてはソフトバンクのホームページ(http://mb.softbank.jp/mb/r/x04ht/notice/)にてご確認ください。
- その他詳細な情報、最新情報については取扱説明書およびソフトバンクのホームページ(http://www.softbank.jp)にてご確認ください。
